

# 西海市内通学路の要対策箇所一覧(令和3年3月末現在)

## 【西彼中学校区】

箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
西彼町平山郷2158-5交差点から大瀬戸側に進む市道	交通量が多く、大型トラック、バスなども通る。スピードを出す車も多い。	○歩道については設置困難であるため、グリーンベルトを設置し対応済み。	西海市
西彼町大串郷273-1付近の歩道	がけが崩れそうで、小さな石が転がり落ちていることもある。	○現地調査を行い、安定した状態であることが確認されたため撤去は必要ないと判断した。	長崎県
平山郷「名切無田橋」付近	見通しが悪く、車が来ていてもわかりづらい。車からも歩行者が見えづらい。	○カーブミラー設置及び防草コンクリート張りを行う。	西海市
平山郷「名切無田橋」付近(大串小側)	道路の舗装状態が悪く、でこぼこしており、つまづいて転倒する恐れがある。	○舗装補修完了。	西海市
平山郷「名切無田橋」付近(大串小側)	道路が狭く、車が通ると歩行者とぶつかりそうになる。また、道路の脇ががけになっており危険である。	○道路改良工事完了。	西海市
国道206号沿いの歩道(西彼保育園前から大串小学校下バス停辺り)	草木、竹が覆い被さり、歩行する際に危険である。	○令和2年8月に伐採完了。	長崎県
大串小から国道までの下り坂	通学路の途中の外灯が消えており、日が落ちる下校時には辺りが真っ暗になる。	○令和3年度、防犯外灯を1基設置予定。	西海市
国道206号線沿い深江バス停付近	歩道側に渡るための横断歩道がない。昨年度も要望したが、設置は難しいとの判断であった。	○横断歩道設置の可能性について調査、検討を行ったが、今回は見送ることとなった。 ○見通しを確保するために道路脇の草木の伐採を検討している。 ○車両の減速を促すための路面表示を検討している。	長崎県 長崎県警察
パールライン小迎出入り口交差点	パールライン方面へ右折する車が多く、直進車との衝突により、歩道に車が飛び込む危険性がある。	○鋼製の車止めを設置完了。	長崎県
西彼中から西彼総合体育館に渡る横断歩道のそば	木の根の生長により道がでこぼこしており、つまづいて転倒する恐れがある。	○歩道補修工事完了。	西海市

## 【西海中学校区】

箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
寄船地区～西海北小の通学路	通学路の途中に歩道が無く、路側帯も狭い場所がある。特に雨天時は雨水がたまるため、車道に出て歩行する姿が見られる。	○排水口の清掃及び路肩の防草コンクリート施工完了。 ○雑草や落ち葉などで路側帯が狭くなっている箇所について、除草及び清掃を行い通行スペースの確保を完了。	西海市
面高郵便局付近の国道202号から面高グラウンドに入る脇道	道幅が狭く、大型車が通るため、児童が通行する際に危険である。	○雑草や落ち葉などで路側帯が狭くなっている箇所があるため、除草及び清掃を行い通行スペースを確保した。	西海市
西海北小前横断歩道付近	大雨時に大きな水たまりができるため、横断歩道ではないところを横断せざるを得ないときがある。	○平坦な道路のため、排水計画が難しく、対策を検討している。	長崎県
西海町七釜郷508-30 七釜グラウンド付近横断歩道	下り坂でスピードが出しやすい。横断歩道がカーブの途中にあり、見通しが悪い。減速・ドットマークを設置してもらったが、依然としてスピードを落とさない車がいる。	○交通量等の調査を行ったが、信号機設置の必要性は低く、今回は見送ることとした。	長崎県警察
西海小学校横、太田和南生活館前から旧道へ入る交差点	登下校の時間帯に右折する車両が多く、児童が横断歩道を渡りづらい。昨年度、古子交差点信号機の時間延長してもらった。	○交通量等の調査を行ったが、信号機設置の必要性は低く、今回は見送ることとした。	長崎県警察
草住バス停付近から下る市道、中浦北郷1138番地付近	道が狭く、周囲は木や竹がうっそうと茂っており、日中でも薄暗い。	○市道先には1件しか民家がなく、また、学校が指定する通学路でないため、外灯設置は行わない。 ○中学生対象に、LED懐中電灯を配布する。	西海市
木場～西海中へ向かう道路(通称オレンジロード)	外灯がないため、特に冬場は暗く、生徒の下校時は危険である。 横断歩道がなく、危険な場所がある。 草木が茂り、歩道が狭くなっている。	○西彼杵広域農道維持工事(除草工)を9月発注し、除草を行った。また市内農道区画線工事を7月に発注し、路側帯の設置を行った。 ○交通量等の調査を行ったが、信号機設置の必要性は低く、今回は見送ることとした。 ○令和3年度、防犯外灯を設置予定。 ○応急的な措置として、中学生対象にLED懐中電灯を配布する。	西海市 長崎県警察
西海町横瀬郷954-1付近の四叉路	自転車通学生の登校ルートだが、脇道から安全確認をしない車両の飛び出しがあり危険。	○市道のセンターライン等が消えかけており、優先道路がわかりにくいいため、ライン及び横断歩道の引き直しを完了。	西海市

## 【大崎中学校区】

箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
太田尾バス停から中戸方面へ300mほど進んだ通学路付近	車道も歩道も非常に狭い。白線があるが、白線をはみ出す車や法定速度をオーバーして運転する車が散見される。	○中戸方面へ向かう側の路側帯狭小部の整備完了。	西海市
大島町真砂1876-24付近から真砂団地の階段を含む小道	街灯が少ない。また階段下の右側は雑草がうっそうとしていて、猿らしき動物を見たという児童もいる。	○令和3年度、防犯外灯を1基設置予定。	西海市
大島武道館周辺の側溝	側溝に蓋がない。	○令和3年度に、部分的なガードパイプ等を設置する予定。	西海市
大島町真砂1876-24付近	側溝に蓋がない。また、道の両側の白線が消えている。	○里道であり、地区からの申請があれば原材料費補助制度を活用できる旨回答済。	西海市
まさご保育園付近及び真砂団地付近	道路の凹凸が目立つ。	○路側帯部分の舗装補修完了。	西海市

## 【大瀬戸中学校区】

箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
大瀬戸小校門から市役所までの坂道	岩盤風化及びイノシシの仕業と思われる落石がある。	○落石を受け止める柵の設置完了。	西海市
遊林保育園裏から学校下運動場までの階段	両側から、樹木が覆いかぶさるようになっており、時期によっては落ち葉が多く滑りやすい。	○通行に支障がある場合には伐採を行う。	西海市
板浦郷西海警察署付近の市道	草木が通学路に覆いかぶさり、市道に下りて歩くことがある。路線バスなどの大型車が通るので危険である。	○除草完了。	西海市
板浦郷西海警察署付近の市道の崖	コンクリートにひびが入っており、落下の危険がある。	○経過観察中 調査を行う。	西海市
長崎南部森林組合西海支所付近	草が生い茂り、通行に影響がある。	○令和2年8月に伐採完了。	長崎県
大瀬戸中周辺	イノシシが出没する。	○10月に大瀬戸中より捕獲依頼の提出があり罠の設置を行った。また福島地区通学路において住民からの要望によりワイヤーメッシュを設置完了。	西海市
大瀬戸中クラブハウス裏付近	フェンスが腐食し穴が空いている。	○一部改修完了。	西海市

## 【江島小中学校区】

改善要望なし

## 【平島小中学校区】

改善要望なし