

西海市内通学路の要対策箇所一覧(令和2年3月末現在)

【西彼中学校区】

| 箇所名 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 |
|---|--|---|-------|
| 西彼町平山郷2158-5交差点から大瀬戸側に進む県道 | 交通量が多く、スピードを出す車も多い。大型車両も通る。 | グリーンベルトで対策済み。 | 西海市 |
| 平山郷「名切無田橋」手前の道路 | 道路が狭く、車両と歩行者と接触しそうになる。道路の縁が崖になっており、危険である。 | R1年度測量設計完了 R2年度着工予定。 | 西海市 |
| 平山郷「名切無田橋」から100m程登った道路 | 大雨の時、溝から水があふれる。大人の膝ぐらいまでの深さになる。 | 側溝清掃完了。連絡いただければ随時対応。 | 西海市 |
| 西彼町平山郷2454-11、脇道から国道への横断 | 歩道も信号機もないので、横断する際、危険である。 | 雑草等の除草済 | 長崎県 |
| 広域農道(オレンジロード)八人が岳入り口付近 | 広域農道の歩道を通るために、広域農道を横断するが、横断歩道がない。カーブミラーを頼りに横断しているが、見通しが悪く、危険である。 | 「飛び出し注意」看板を設置した。 | 西海市 |
| 市営大串団地から大串交差点までの道路 ・大串郷1878の溝 大串郷1895-1付近の歩道 | 溝が深い。歩道が狭く、溝に蓋がついていない。 | ・大串郷1878の溝→側溝設置を検討する。 ・大串郷1895-1付近の歩道→より安全な、溝蓋がある方を通行いただきたい。 外側線の引きなおし完了。 | 西海市 |
| 国道206号線沿い深江バス停付近 | 歩道側に渡るための横断歩道がない | カーブの途中で、見通しが悪く、設置はできない。 | 長崎県警察 |
| パールライン小迎出入り口交差点 | パールライン方面へ右折する車が多い。直進車との衝突により、歩道に車が飛び込む危険性がある。 | 待機場所を設置し、完了済。 | 長崎県 |

【西海中学校区】

| 箇所名 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 |
|----------------------------|---|--|-----------|
| 西海町七釜郷508-30 七釜グラウンド付近横断歩道 | 中浦方面からの道は、下り道で車両のスピードが出やすい。横断歩道がカーブの途中にあり、見通しが悪い。 | 減速・ドットマークを設置した。 | 長崎県 |
| 七釜鳥崎バス停付近の交差点 | 交差点が平坦でなく、見通しが悪い。 | 交差点信号機の時間を延長した。 「飛び出し注意」看板を設置した。 | 長崎県警察・西海市 |
| 西海町太田和郷913付近の交差点 | 建物前に歩道がない。登校時間帯は一方通行規制があるが、脇道からは停止線がないため、車両の安全確認が不十分である。 | 外側線及び指導停止線を設置完了 | 西海市 |
| 西海町太田和郷3296-23付近の歩道 | 道路脇の草木が歩道側に伸び、車道近くを歩行せざるを得ない。国道は大型車が頻繁に通るため、危険である。 | 草木の伐採済み 歩道の有効幅員約2.5mあり、現状で問題なし。 | 長崎県 |
| 西海小学校横、太田和南生活館前から旧道へ入る交差点 | 登下校時間帯に時間短縮しようと、古子交差点を通らず、西海小横の旧道を通るために右折する車両が多い。児童が横断歩道を渡りづらい。 | 古子交差点の信号機の時間を延長した。 | 長崎県警察 |
| 木場～西海中へ向かう道路(通称オレンジロード) | 外灯、横断歩道がない。草木が茂り、歩道が狭くなっている。 | 防犯外灯の設置を行う。 除草作業を6月に実施した。次回は11月頃計画。立木伐採と歩道線については検討する。 | 西海市 |

【大崎中学校区】

| 箇所名 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 |
|------------------------------|---|--|-------|
| 真砂団地付近の坂道 | 樹木が生い茂り、日中も薄暗い。 斜面から落石の可能性あり。一方は崖で、ガードパイプの高さが低い。 | 既設外灯があり、防犯外灯設置要件を満たさないため防犯外灯の設置は不可。 ガードパイプについては現状維持。 | 西海市 |
| 大島町真砂1876-24付近の側溝 | 溝が深く、溝蓋がない場所もある。蓋がある場所も段差が生じており危険。 | 里道であり、地区(受益者)で管理していただくことになるが、地区からの申請があれば原材料の補助が可能。 | 西海市 |
| 大島町1813-8付近の歩道及び側溝 | 歩道が凸凹で児童がつまずきやすい。 側溝の蓋がない場所があり、児童が落ちる危険性がある。 | 市道の歩道部側溝へ蓋を設置完了。 市道歩道部舗装の補修を行う。 | 西海市 |
| 大島町真砂1876-24付近から真砂団地の階段を含む小道 | 草が生い茂り、溝が見えない。溝に蓋もない。 街灯の数が少なく、暗い。 | 除草は利用している方々で行ってもらう。 街灯は設置されているが、数が少ない。追加で1か所設置する。 | 西海市 |
| 内浦団地から県道までの道路 | 道路の海側にガードレールがない。 雑草が生えていて、見えづらい。海に落ちる可能性がある。 | 除草完了 | 西海市 |
| 大島町真砂1813-8付近 | 車道と歩道の区別がない。交通量も多い。 | 外側線を設置完了 | 西海市 |
| 大島町間瀬1911-11間瀬公民館付近 | 車が公道に出入する通路が狭い。 | 歩道部分にストップマークを貼付する。 「とびだし注意」看板を設置する。 | 西海市 |
| 真砂バス停横断歩道 | 毎朝、車が渋滞する。 横断歩道を渡るとき、危険である。 | 交通安全指導、立哨指導で安全を確保する。 | 長崎県警察 |
| 大崎高校体育館前中戸バス停(崎戸方面) | 自転車の通行が多い。暗くなると、バスを待つ際、大変危険である。 | バス停周囲の地質上、防犯外灯専用柱の設置ができないため、学校敷地内の既設電柱に取り付けることができないか、学校と協議し、設置の方向で進める。 | 西海市 |
| 崎戸町蠣浦郷2107付近の短い橋 | 路肩が狭い。路側帯等の白線がない。 | H30年度に外側線設置済み。 | 西海市 |

【大瀬戸中学校区】

| 箇所名 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 |
|-------------------------|------------------------------------|---|------|
| 大瀬戸小学校校門付近 | 崖側のガードレール本体と支柱をつなぐナットが外れ、固定されていない。 | ガードレール本体と支柱を固定 | 西海市 |
| 大瀬戸町瀬戸檜浦郷163付近 | 崖にヒビが入っている。 草が生い茂り、通行に影響がある。 | ・法面部は点検し対応を検討する。 ・除草完了 | 西海市 |
| 大瀬戸町瀬戸西濱郷1264-1付近 | 草が生い茂り、通行に影響がある。 | 雑草等の除草(8/19除草済み) | 長崎県 |
| 大瀬戸町瀬戸西濱郷781付近 | 草が生い茂り、通行に影響がある。 | 雑草等の除草(8/19除草済み) | 長崎県 |
| 大瀬戸町雪浦下郷1206-1擁壁のひび割れ | 擁壁のひび割れ、亀裂箇所がある。 | 修繕完了 | 西海市 |
| 大瀬戸町雪浦下郷1206-1付近の階段の手すり | 手すりが破損し、固定されていない。 | 里道であり、地区(受益者)で管理していただくこととなるが、地区からの申請があれば原材料費の補助が可能。 | 西海市 |
| 大瀬戸町雪浦下郷1217付近 | 草が生い茂り、見通しが悪い。 | 現場確認時には除草済み。 連絡いただければ随時対応。 | 西海市 |

【江島小中学校区】

改善要望なし

【平島小中学校区】

改善要望なし