

園児等子供が日常的に集団で移動する経路における対策必要箇所一覧表（西海市）

令和3年3月末時点

【対策必要箇所】

道路管理者（国）	0箇所	うち対策完了	0箇所
道路管理者（県）	8箇所	うち対策完了	8箇所
道路管理者（西海市）	5箇所	うち対策完了	5箇所
交通管理者（県警）	3箇所	うち対策完了	3箇所

※対策内容が決定しているものについては、対象施設等と現場点検を行ったうえで決定したものです。

対象施設	路線名	所在地	危険理由・状況	対策内容	実施者	対策済	対策完了年度 (予定)
1 こもかえこども園	一般県道日坂瀬川港線	西海市西彼町小迎郷 2514地先（小迎交差点）	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・鋼製ボラード設置	道路管理者 (県)	○	R1年度
2 こもかえこども園	一般国道202号	西海市西彼町小迎郷 1022-2地先	・児童の散歩コースや小学生の集団登下校でもあり、横断歩道の待機場所が狭い。	・歩道一部拡幅	道路管理者 (県)	○	R1年度
3 西彼中央幼稚園	一般県道上岳宮ノ浦線	西海市西彼町喰場郷 104地先（パ'イパ'ク 入口交差点）	・歩行者溜りが狭く、車両が歩道に進入する危険性あり	・鋼製ボラード設置	道路管理者 (県)	○	R1年度
4 多以良保育園	一般国道202号	西海市大瀬戸町多比良内郷1337-1地先	・施設保育園からの出入りに死角となるため危険。	・植栽剪定	道路管理者 (県)	○	R1年度
5 蛸浦保育所	主要地方道崎戸大島線	西海市崎戸町蛸浦郷 467-5	・カーブで見通しが悪く、車両から横断者が見えにくいいため危険。	・減速ドットマーク 設置	道路管理者 (県)	○	R1年度
6 蛸浦保育所	主要地方道崎戸大島線	西海市崎戸町蛸浦郷 471先	・横断歩道がない	・ソフト対策（街頭活動）	長崎県警察	○	R1年度
7 西海保育園	一般国道202号	西海町七釜郷1887-9 地先	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・防護柵設置 ・鋼製ボラード設置	道路管理者 (県)	○	R2年度
8 西海保育園	一般国道202号	西海市西海町七釜郷 1886-1先	・歩行者信号秒数が短い	・ハード対策（秒数延長）	長崎県警察	○	R1年度
9 横瀬保育所	一般国道202号	西海町横瀬郷2789-1 地先	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・鋼製ボラード設置 ・防護柵設置	道路管理者 (県)	○	R2年度
10 横瀬保育所	一般国道202号	西海町横瀬郷1376-1 地先	・カーブや街路樹で見通しが悪く、車両から横断者が見えにくい ため危険。	・鋼製ボラード設置 ・植栽剪定	道路管理者 (県)	○	R2年度
11 なかやま認定こども園	市道風早中山線	西海市西彼町中山郷 2080先	・横断歩道がない	・ソフト対策（街頭活動）	長崎県警察	○	R1年度
12 なかやま認定こども園	市道中山亀浦線	西彼町中山郷2000-1 地先	・路側帯が狭く、危険性あり	・外側線引き直し ・路肩の除草	道路管理者 (市)	○	R1年度
13 なかやま認定こども園	市道中山亀浦線	西彼町中山郷1972-1 地先	・歩道（水田側）にガードレールがなく危険性あり	・ガードパイプ設置	道路管理者 (市)	○	R1年度
14 瀬川保育園	市道丹納線	西海町丹納郷2151-2 地先	・路側帯はあるが、区画線が薄れており危険性あり	・外側線引き直し	道路管理者 (市)	○	R1年度
15 まさご保育園	市道苺島線	大島町1858-2地先～ 大島町1922-32地先	・歩道と車道の区別がなく危険性あり	・外側線設置	道路管理者 (市)	○	R1年度
16 まさご保育園	市道真砂町線	大島町1813-9地先	・側溝蓋がなく転落の危険性あり ・歩道舗装が街路樹の根で浮き上り 躓きやすい	・側溝蓋設置 ・歩道舗装補修	道路管理者 (市)	○	R2年度