

西海市内通学路の要対策箇所一覧(令和6年3月末現在)

【西彼中学校区】

箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
「学童くらぶかめだけ」付近道路	・多くの児童が横断歩道のない道を横断している。	・利用者が少なく、横断歩道の設置は難しい。また、直ちに横断歩道がすでに設置されている。	長崎県警察
学校前から上岳方面通学路	・カーブミラーが破損し、ミラーがない状態なので、付け替えをお願いしたい。	・カーブミラーの付け替えを行った。	西海市
「元マリアカラス前」脇の道からの国道の横断	・パールタウン前の横断歩道まで移動する際に、路側帯が狭く交通量が非常に多いので難しい。	・元マリアカラス前の横断歩道設置は、同所に一番近いパールタウン西彼入口前の押しボタン信号機から横断した方が、より安全に横断できるため見送る。 ・路肩にコンクリート張りの施工を完了している。	長崎県警察 長崎県
深江バス停付近国道206号線沿い	・片側のみに歩道が設置されている。歩道側に渡るための横断歩道がない。これまでも横断歩道設置や反対側に歩道を設置できないかと要望したが、設置は難しいという判断だった。 ・R4年度から迂回路を通学路に追加指定して対応しているが、保護者の中には人通りが少なく子供だけで通らせるには不安があるという声もあがっている。	・横断歩道の設置が完了している(R6.3月)。 ・横断歩道設置に合わせて歩道の切り下げを行っている。また、見通しをよくして歩行者が安全に横断できるように佐世保側にコンクリート張りの施工を完了している。	長崎県警察 長崎県
別頭公民館前の県道	・登下校時に山側からスピードを出して下ってくる車が多く危険である。横断歩道がなく、見通しも悪いため、別頭公民館側からの横断は危険である。	・R4年の要望で、現場の交通量等調査を通学時間帯に実施した結果、児童が容易に横断できる車両の交通量であった。昨年と道路形状や児童数も変更がないことから現状維持とする。 ・R4年度にドットマークの設置を行っている。	長崎県警察 長崎県
西彼北小校区 八木原郷大石～小迎交差点までの歩道	・バス停までの歩道が草、木により狭くなっている。	・R3年度、R4年度に木の伐採を行っており、これまでより改善されていると考えるが、今後も引き続きパトロール等で状況を観察していく。除草については毎年行う。	長崎県
八木原バス停	・横断歩道の塗り直し (横断歩道に立っていても、スピードを緩めず、ほとんど止まってくれない。塗装が剥けている。)	・横断歩道の標示が摩耗していたことから、塗り直しを行った(R6. 3月)。	長崎県警察

【西海中学校区】

箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
学校から水浦方面歩道	・外灯がなく、冬場は、周囲が暗く、不審者との遭遇なども含め心配である。	・風早地区～市営丹納第2団地区間の畑と隣接する歩道への外灯設置については、以前、LED灯の光が当たっている部分の作物が異常生長し困っているとの苦情を受けたことがあるため、設置は行わない。 ・水浦地区側の設置は、設置間隔から考えても、九電柱・NTT柱への設置について、まだ設置可能な箇所はある。保護者及び地区の方に検討していただき、区長を通じて防犯外灯設置要望書を市民課へ提出いただければ検討できる。	西海市
丹納地区	・外灯がなく、早く日が暮れる時期は、周囲が暗く、不審者との遭遇なども含め心配である。 ・木場から西海中学校へ向かう方面の三叉路に、横断歩道がない。 ・木場公民館前の道路への飛び出しが心配である。	・設置の必要性を保護者及び地区の方に検討していただき、区長を通じて防犯外灯設置申込書を市民課へ提出いただければ検討できる。 ・交通量は少なく、見通しもよいことから設置を見送る。 ・現場交差点には、一時停止規制が設けられ、交通量も少なく、左右の見通しもよいため、設置は見送る。	西海市 長崎県警察
川内	・高地橋のところに、横断歩道がない。	・横断歩道の設置が完了している(R6.3月)。 ・横断歩道の設置に合わせて、歩道のたまり場の整備を行っている。	長崎県警察 長崎県
天久保	・天久保信号付近に、ガードレールがなく危険である。	・歩道が整備されており、既に歩・車道が縁石で分離されているためガードレールは設置しない。	西海市
国道202号線沿いの面高地区の通学路	・面高方面から児童が登校する際、歩道脇のガードパイプが風雨により腐食し、一部に欠損が見られる。歩道横は小さな崖になっており、児童の転落の危険性がある。現在は、ロープやガムテープで補強している。	・ガードパイプ(転落防止柵)6mの取り換えを行っている。	長崎県
横瀬郵便局の手前付近の通学路	・法面のひび割れ	・今後も引き続き、点検を行い、必要に応じて補修を行う。	長崎県
国道202号線、七釜グラウンド、小山石油付近横断歩道	・横断歩道が設置されてあるが、特に中浦方面から大瀬戸方面へ向かう車両にとっては、スピードを出しやすい構造(下り)である。また、横断歩道がカーブの途中にあり見通しが悪いため、歩行者を確認しづらく、危ない。「令和元年度に減速・ドットマークを設置」してもらったが、依然スピードを落とさない車もいる。	・昨年と道路形状や横断者も変更がないことから、信号機の設置は見送る。	長崎県警察
国道202号線、乗越バス停付近ガードレールの反対側車線	・自宅からバスに乗車するまでの路側帯。草で覆われていたり、側溝の蓋がなかったりして、路側帯がかなり狭い状態で危険である。バス停まで車に対向して歩くので側溝に落ちないか心配している。	・要望箇所であった約10mの区間について側溝蓋の設置を行っている。	長崎県
横瀬モータース前の四叉路	・自転車通学生の登校ルートだが、一時停止等の標識・指示がないため脇道から安全確認をしない車両の飛び出しがあり危険。また、夏場は草が伸びて道幅が狭くなる。	・指導線やカーブミラーも設置されており、左右の安全確認は現状でも可能であるため見送る。 ・指導停止線及び外側線の引き直しを実施済み。	長崎県警察 西海市

【大崎中学校区】

箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
「真砂団地～マミーズ」の坂道	・歩道の片方は斜面で片方は崖である。斜面からは落石の危険があり、崖側に、ガードパイプはあるが高さが低く児童が落下する可能性がある。また、樹木が生い茂っていて昼間でも暗い。	・既設外灯が2基あり、輝度も十分あるため、これ以上、防犯外灯は設置できない。 ・転落防止柵(H=1.1m)の設置を実施済み(R6.3月)。 ・防草対策を実施済み。樹木の伐採についても、対応済み。	西海市
造船所寮(青雲寮)付近の側溝	・側溝に蓋がない。また、道の両側の白線が消えている。	・市道ではなく里道であるため、受益者で管理いただきたい。地区からの申請があれば原材料費等補助制度を利用できる旨を以前から回答済み。	西海市
大崎小入り口信号機、交差点付近	・車両交通量が増加し、右折・左折車両が多く、混雑する場面が増加している。 ・信号機のない横断歩道を横断している。	・信号機の設置は、現状の交差点形状では難しい。今後関係機関と児童の安全な通行方法について協議していく。	長崎県警察
寺島の坂道	・坂道に歩道がなく、見通しが悪い。地元の人は安全に配慮して運転するが、釣り客等島外の車がスピードを出すので、危険である。	・市が車両のスピード減速を促す立て看板を購入し、配布することは可能(坂のカーブの位置に市が設置した防犯外灯柱があるため設置可能)であるが、市からは部材の提供のみとなるため、学校または保護者に設置していただく。	西海市

【大瀬戸中学校区】

箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
小学校へ上る坂道	・竹林があり背が高く伸びているため、坂道から登ってくる車が見えにくい。登下校中の児童が車が来ていることを察知することが難しく、伐採して視界を広くする必要がある。カーブの外側の壁面が小さながけ崩れを起こし、手のひらサイズの石が落ちてくることがあり、コンクリートのひび割れが数年で広がっている。	・市道(瀬戸小学校線)は、通行に支障がある場合は除草を行い、通行スペースを確保する。※市道は坂道の途中まで ・ひび割れは、壁面の強度に直接影響はないが、ひび割れの原因が分からないため、学校と連携して経過観察しながら、必要に応じて原因調査を検討する。	西海市
西彼杵高校バックネット裏歩道	・緑ヶ丘地区から登校する児童が、この歩道を利用する夏場はよいが、冬の早朝はまだ薄暗い。開けた場所であり横断歩道から離れた場所に外灯があるが、横断歩道近くにはないことで、周囲の景色の中の盲点となり、左折して団地方面に進もうとする車から歩行者が見えにくく危険である。不審者等からの被害も危惧されるところである。	・道路照明灯の設置を行っている。	長崎県
宇土製菓店前交差点	・赤信号を避けるためにハローワーク方面に急に左折する車がいること、しかも左折する車から横断歩道が見えにくい。	・現状の交差点形状では難しい。今後も関係機関と児童の安全な通行方法について協議していく。 ・R6年度中に、路面に「横断歩道注意」という文字を表示する。	長崎県警察 長崎県
大瀬戸中～桧ノ浦方面(KNS開発の手前)	・歩道に落石や雑草が多く、登下校中に歩きにくくなっている。車道を歩くと通行する車と接触しそうになる。	・落石撤去及び除草を実施済み。	西海市
大瀬戸中学校前 (クラブハウスの裏)	・フェンスから雑草がはみ出している。 ・枯れ木もあり、倒れたり、枝が落ちたりしな心配である。	・防草シートを施工した(R5.10月)。	西海市

【江島小中学校区】

改善要望なし